Outlook

RE: Masseuttak Sautjønnheia

Fra Per Ludvig Bjerke <per.ludvig.bjerke@ramboll.no>
Dato ma. 21.09.2026 20:38
Til Erling Ingolf Aas <eia@staerk.no>

1 vedlegg (364 kB)
Flom og overvann Kommentar PLB_21_9_2026.docx;

Hei

Etter at ny informasjon er tilkommet ser jeg at jeg burde vært mer
presis på de dimensjonerende vannmengdene i min rapport.
Og at det er 700 l/s og 50 års flom som er gjeldene dimensjonerende vannmengde.

Det betyr at grøft og stikkrenner langs veien håndtere en dimensjonerende vannmengde.

Hilsen

Per Ludvig Bjerke